



# ANTI-SPAT

## SPRAY DE SOUDURE, EXEMPT DE SILICONES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Spray de soudure, exempt de silicones.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux, en cas de soudage MIG, MAG et CO2.

### PROPRIÉTÉS

Sans silicone

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

1. Bien agiter avant usage.
2. Vaporiser une fine couche uniforme sur le chalumeau à souder, le bec et la pièce, d'une distance d'env. 20-30 cm.
3. Après le soudage, les éclaboussures de soudage s'enlèvent facilement de la pièce.
4. Les résidus s'enlèvent facilement avec un dégraissant.

**Points d'attention:** Ne pas vaporiser pendant le soudage. Conserver la bombe hors de portée des éclats de soudure

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière première de base:** Huile dans solvant organique

**Couleur:** Jaune (transparent)

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.